



Białystok, 21.05.2021 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie Zarządzenia Nr 54/2020 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie § 6 ust. 2 przedstawia poniżej informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa składnika | Ilość | Rok produkcji | Nr rejestracyjny | Stan techniczny |
|-----|-----------------|------------------------------|-------|---------------|------------------|---|
| 1 | 101574700002 | Naczepa NO-160 dłużykowa | 1 | 1981 | NGI 0661P | Naczepa nieużytkowana od wielu lat z uwagi na stan techniczny: opony szt. 8 zużyte, tarcze kół wybite gniazda, podłoga wymaga wymiany, zawieszenie osi i układ hamulcowy do remontu. |
| 2 | 101774100001 | Samochód osobowy Łada Niva | 1 | 2002 | BI 251CX | Pojazd nieeksploatowany z uwagi na stan techniczny. Układ kierowniczy, zawieszenie oraz instalacja elektryczna z układem zapłonowym wymagają kapitalnego remontu, przetarta miska olejowa. Silnik nie uruchamia się. Brak badań technicznych. |
| 3 | 101574100002 | Samochód osobowy Opel Vectra | 1 | 2002 | BI 118CW | Pojazd nieeksploatowany z uwagi na stan techniczny. Skorodowane i wyeksploatowane podłuznice. |
| 4 | 102274100001 | Skoda Octavia Ambiente 1.6 | 1 | 2003 | NO37005 | Kolor wiśniowy, niesprawny, wymagana wymiana sprzęgła, wszystkich tarcz i klocków hamulcowych, naprawy związane z układem kierowniczym oraz wymiana rozrządu. Tapicerka pokryta pleśnią. Użytkowanie auta bez jego naprawy jest niemożliwe ze względu na stan techniczny. |

KIEROWNIK

SPECJALISTA

Anna Bajko

ds. BHP i PPOŻ.
Jarosław Kinnik

DYREKTOR

Miroslaw Markowski

